

**MHB 7106 TŘIAPŮLMÍSTNÝ A/D PŘEVODNÍK CMOS**

3 1/2 RAZRÝDNY ANALÓGO-CIFROVÝ PŘEOBRAZOVATEL • 3 1/2 DIGIT A/D CONVERTER • 3 1/2 STELLING A/D UMSETZER

Triapólmiestny prevodník analógovo číslicových signálov s výstupom pre riadenie sedemsedimentových zobrazovačov z kvapalných kryštálov vhodný pre meradlá s rozsahom 200,0 mV až 2 000 V, príp. iné zapojenia.

Technológia výroby: CMOS

Stupeň integrácie: IO-4

Puzdro: DIL 40


Obvod sa vyznačuje:

- vstupný prúd typicky 1 pA
- spotreba celého obvodu 10 mW

**Medzné parametre**

$\theta_a = 25^\circ\text{C}$


Parameter	Jedn.	Hodnota	
		min.	max.
Napájacie napätie ( $U_+ - U_-$ )	V	-0,3	+15
Analógové vstupné napätie	V	$U_-$	$U_+$
Vstupné napätie pre hodinový vstup (pin č. 40)	V	$U_{TEST}$	$U_+$
Stratový výkon	mV	80	
Rozsah pracovných teplôt MHB 7106	°C	0	70
Rozsah pracovných teplôt MH 7106A, B	°C	0	55
-	-	-	-

**Rozmiesnenie prívodov**

- 1  $U_+$  kladné napätie
- 2 až 8 Segmentové výstupy „Jednotky“
- 9 až 14 Segmentové výstupy „Desiatky“
- 15 až 18 Segmentové výstupy „Stovky“
- 19 Segmentový výstup „Tisíc“
- 20 Segmentový výstup „Znamienko minus“
- 21 BP spoločná elektróda
- 22 až 24 Segmentové výstupy „Stovky“
- 25 Segmentový výstup „Desiatky“
- 26  $U_-$  záporné napätie
- 27 Pripojenie integračného kondenzátora
- 28 Pripojenie integračného odporu
- 29 Pripojenie kondenzátora autom. nulovania
- 30 Vstup mer. napäťia (-)
- 31 Vstup mer. napäťia (+)
- 32 COMMON
- 33, 34 Pripojenie referenčného kondenzátora
- 35 Vstup referenčného napäťia (-)
- 36 Vstup referenčného napäťia (+)
- 37 TEST – vývod vnútornej číslicovej zeme
- 38 až 40 Pripojenie prvkov oscilátora (40 vstup pre vonkajšie hodinové impulzy)

**Popis funkcie:**

Obvod MHB 7106 je 3 1/2 miestny analógovo/digitálny prevodník s výstupom na LCD. Obvod je určený na konštrukciu meradla s rozsahom 200,0 mV, alebo 2,000 V.

**Analógová časť prevodníka**

Merací cyklus pozostáva s troch fáz:

#### Nulovanie:

Pri automatickom nulovaní sa vstupné prívody INHI a INLO odpoja od vstupov operačných zosilňovačov rozopnutím spínačov INT a vstup sledovača a integrátora sa spoja s analógovou zemou COMMON spínačmi A/Z<sub>C</sub>.

Po následnom zopnutí spínačov A/Z, sa nabije referenčný kondenzátor U<sub>ref</sub>. Zopnutím spínača A/Z<sub>I</sub> sa uzavrie spätnoväzobná slučka, kondenzátor C<sub>AZ</sub> sa nabíja a tým kompenzuje napäťový offset sledovača, integrátora a komparátora.

#### Integrácia meraného napäťia:


Pri integračnej fáze je slučka automatického nulovania otvorená a vstupy sledovača a integrátora sú prepojené so vstupmi INHI, INLO zopnutím spínačov INT. Na vstupy sledovača a integrátora je privedené merané napätie. Integrácia vstupného napäťia sa vykonáva v definovanej dobe, ktorá je určená počas hodinových impulzov.

#### Integrácia referenčného napäťia:

Pri integrácii referenčného napäťia sa neinvertujúci vstup pripojí spínačom DE ( $\pm$ ) so spoločnou zemou COMMON. Invertujúci vstup sledovača sa pripojí spínačmi DE na referenčný kondenzátor s takou polaritou, aby výstup integrátora sa vrátil k nule.

Analógová zem slúži k základnému nastaveniu spoločného napäťového režimu pre batériové napájanie obvodu, alebo pre systémy, ktorých vstupné signály sú plávajúce vzhľadom na napájanie.


#### Digitálna časť:



Císlicová časť obvodu je napájaná z číslicovej zeme ( $\sim 5$  V voči  $U_+$ ), ktorá je vyvedená cez  $500 \Omega$  odpor na výstup TEST. Výstupný signál z generátora je pred vstupom do dekadického čítača delený 4. Týmto čítačom sú riadené tri fázy analógovo číslicového prevodu. Prvá fáza, automatické nulovanie, je určené 1 000 až 3 000 impulzami, fáza integrácie je daná počtom 1 000 impulzov a fáza integrácie referenčného napäťia je daná až 2 000 impulzami.

Celý merací cyklus trvá až 4 000 impulzov, čo je 16 000 hodinových impulzov. Pre približne 3 merania za sekundu, s ohľadom na rušenie sieťového napäťia je doporučená frekvencia 50 kHz.

**Príklad zapojenia:**



**Základné statické parametre:**

$$\vartheta_a = 25^\circ\text{C}, U_+ = 0 \text{ V}, U_- = -9 \text{ V}, f_{\text{osc}} = 50 \text{ kHz}$$

Parameter	Jedn.	Hodnota			Poznámka		
		min.	typ. <sup>2)</sup>	max.			
Indikácia nuly	dig.	-000	$\pm 000$	+000	MHB 7106 MH 7106A MH 7106B	$U_{\text{IN}} = 0 \text{ V}$ $U_{\text{REF}} = 100 \text{ mV}$ $R_i \leq 1 \text{ M}\Omega$	
	hod.	-1	$\pm 000$	+1			
	hod.	-2	$\pm 000$	+2			
Pomerové meranie	dig.	998		1000	MHB 7106 MH 7106A MH 7106B	$U_{\text{IN}} = U_{\text{REF}}$ $U_{\text{REF}} = 100 \text{ mV}$ $R_i = 1 \text{ M}\Omega$	
	hod.	997	998	1001			
	hod.	996	998	1002			
Odchýlka merania pri prepólovaní napäťia	dig.	-2	$\pm 1$	+2	MHB 7106 MH 7106A MH 7106B	$-U_{\text{IN}} = +U_{\text{IN}}$ $U_{\text{REF}} = 100 \text{ mV}$ $U_{\text{IN}} = \pm 100 \text{ mV}$	
	hod.	-2	$\pm 1$	+2			
	hod.	-3	$\pm 1$	+3			
Linearita	dig.	-1		+1	MHB 7106 MH 7106A MH 7106B		
	hod.	-1		+1			
	hod.		$\pm 1$				
Napätie na vývode COMMON	V	-2,4		-3,2	odpor 25 k $\Omega$ zapojený voči $U_+$		
Zvyškový prúd na vstupe	pA	-10	$\pm 1$	+10			
			$\pm 1$				
			$\pm 10$				
Ober zo zdroja naprázdno	mA			1,8	$U_{\text{IN}} = 0 \text{ V}$ , bez zobr. jednotky		
Napätie segmentových výstupov	V	-4		-6	výstupný prúd max. 1 $\mu\text{A}$		
Pracovné napätie	V	7,2		13	MHB 7106 MH 7106A MH 7106B	$U_{\text{IN}} = 150 \text{ mV}$ $U_{\text{REF}} = 100 \text{ mV}$ <sup>3)</sup>	
	V	7,5		13			
		typ 7,3 až 13					

1. Namerané hodnoty sa vyhodnocujú až po ustálení – min. 5 meracích cyklov, od nastavenia merania, odčíta sa ustálená hodnota, ojediné prekmitnutie o +1 digit sa nepovažuje za vadu.
2. Typická hodnota uvedená pre orientáciu konštruktéra, je daná návrhom obvodu, technologickým a triediacim procesom výroby.
3. Pri medznom napájaní odchylka max. -3 digity voči hodnote pri napájani pri nominálnej hodnote (9 V).